


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΑΜ



Φωτογραφία Π-1: Μεταλλείο Μαύρων Πετρών - Απορροή παλαιάς στοάς +410



Φωτογραφία Π-2: Μεταλλείο Μαύρων Πετρών - Συλλογή απορροής παλαιάς στοάς +410




Φωτογραφία Π-3: Μεταλλείο Μαύρων Πετρών – Απορροές παλαιάς στοάς +360 (έτος 1995)



Φωτογραφία Π-4: Μεταλλείο Μαύρων Πετρών – Απορροές στοάς +216 (έτος 2000)



Φωτογραφία II-5: Μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου – Απορροές παλαιάς στοάς +63 (έτος 1995)



Φωτογραφία II-6: Μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου – Απορροές παλαιάς στοάς +53 (έτος 1995)



Φωτογραφία II-7: Διάβρωση συστήματος συλλογής και άντλησης της ΟΑΜ



Φωτογραφία II-8: Διάβρωση μεταλλικού σωλήνα συλλογής ΟΑΜ



Φωτογραφία II-9: Χρωματισμός της κοίτης του ρέματος με σκουριά από την ΟΑΜ



Φωτογραφία II-10: Επιπτώσεις της ΟΑΜ στα ρέματα