

Καθημερινές εργασίες ΤΡΜ Γραμμής ΒΔ

Κωδικός Τυποπ.	Είδος Εργασίας	Τυποπ. No.	Μηχανή	Εξάρτημα	Περιγραφή εργασίας	Λεπτά	Check Box
DO-SLI-1	Λίπανση	10	Ψαλίδι (Slitter)	Ψαλίδι- αλυσίδες μεταφοράς	Ελαφριά λίπανση των αλυσίδων και εμβόλων κίνησης των φύλλων στο τραπέζι	1	
DO-SAB-BΔ	Λίπανση	10	Sabatier	Δεξαμενές (2) λίπανσης αέρα	Έλεγχος της στάθμης της δεξαμενής και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	4	
DC-SLI-BΔ	Έλεγχος	10	Ψαλίδι (Slitter)	Ψαλίδι- Αλυσίδες μεταφοράς	Έλεγχος στα μπόσικα των αλυσίδων μεταφοράς στα τραπέζια του ψαλιδιού	0.5	
DC-SLI-BΔ	Έλεγχος	20	Ψαλίδι (Slitter)	Τραπέζια ψαλιδιού	Έλεγχος ομαλής κίνησης ρουλεμάν και καθαρισμός τους με διαλυτικό αν χρειαστεί	1	
DC-BMK-BΔ	Έλεγχος	10	Bodymaker	Πάχος σύρματος	Έλεγχος πάχους σύρματος	1	
DC-BMK-BΔ	Έλεγχος	20	Bodymaker	Τροχοί καθαρισμού σύρματος	Έλεγχος καλής κατάστασης των 2 τροχών καθαρισμού και περιστροφή τους αν χρειαστεί	1	
DC-BMK-BΔ	Έλεγχος	30	Bodymaker	Κεντρικά μανόμετρα μηχανής	Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων	1	
DC-BMK-BΔ	Έλεγχος	40	Bodymaker	Ψυκτική μονάδα	Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων	0.5	
DC-BMK-BΔ	Έλεγχος	50	Bodymaker	Υδραυλική μονάδα ανύψωσης τροφοδοσίας	Έλεγχος ένδειξης μανομέτρου	0.5	
DC-BMK-BΔ	Έλεγχος	60	Bodymaker	Κεντρική τροφοσία νερού	Έλεγχος ένδειξης μανομέτρου	0.5	
DC-STR-BΔ	Έλεγχος	10	Φορμαριστικό	Ιμάντες μεταφοράς	Οπτικός έλεγχος των υάλων	2	
DC-STR-BΔ	Έλεγχος	20	Φορμαριστικό	Αλυσοτροχοί	Οπτικός έλεγχος των αλυσοτροχών	5	
DC-TEF-BΔ	Έλεγχος	10	Ταινία εισόδου φούρνου	Μανόμετρο δοχείου βερνικιού	Έλεγχος της ένδειξης του μανομέτρου	0.5	
DC-OVN-BΔ	Έλεγχος	10	Φούρνος	Μανόμετρο Φυσικού Αερίου	Πατώντας το κουμπί ελέγχουμε την πίεση του φυσικού αερίου	0.5	
DC-OVN-BΔ	Έλεγχος	20	Φούρνος	Μανόμετρο Μίξης αέρα	Πατώντας το κουμπί ελέγχουμε την πίεση του φυσικού αερίου	0.5	
DC-OVN-BΔ	Έλεγχος	30	Φούρνος	Μανόμετρο πίεσης Φ.Α. στο φούρνο	Πατώντας το κουμπί ελέγχουμε την πίεση του φυσικού αερίου	0.5	
DC-OVN-BΔ	Έλεγχος	40	Φούρνος	Πάνελ ρυθμίσεων	Έλεγχος των πράσινων (θεωρητικές) και κόκκινων (πραγματικές) τιμών στους 3 καυστήρες	0.5	
DC-TXF-BΔ	Έλεγχος	10	Ταινία Εξόδου φούρνου	Ιμάντας Μεταφορικής	Οπτικός έλεγχος υάλων και εκτίμηση της φθοράς του	0.5	
DC-EMT-BΔ	Έλεγχος	10	Εναέρια Μεταφορική Ταινία	Μαγνήτες Μεταφορικής	Έλεγχος ορθής και σταθερής μεταφοράς κυτίου	0.5	
DC-EMT-BΔ	Έλεγχος	20	Εναέρια Μεταφορική Ταινία	Ιμάντας Μεταφορικής	Έλεγχος κατάστασης υάλων μεταφορικής	0.5	
DC-EMT-BΔ	Έλεγχος	30	Εναέρια Μεταφορική Ταινία	Φίλτρο αέρα	Έλεγχος της στάθμης της παγίδας και άδειασμα του	0.5	
DC-NEC-BΔ	Έλεγχος	10	Ξεχειλωτικό	Στάθμη λαδιού	Έλεγχος της στάθμης λαδιού	0.5	
DC-TE1-BΔ	Έλεγχος	10	Ταινία εισόδου Tester N.1	Ιμάντας Μεταφορικής	Οπτικός έλεγχος υάλων και εκτίμηση της φθοράς του	1	

<i>DC-TX2-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Ταινία εξόδου Tester N.2	Ιμάντας Μεταφορικής	Οπτικός έλεγχος ιμάντα και εκτίμηση της φυδοράς του	0.5	
<i>DC-TEK-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Ταινία εισόδου Κουμπωτικού (2384)	Ιμάντας Μεταφορικής	Οπτικός έλεγχος ιμάντα και εκτίμηση της φυδοράς του	0.5	
<i>DC-TXK-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Ταινία εξόδου Κουμπωτικού	Ιμάντας Μεταφορικής	Οπτικός έλεγχος ιμάντα και εκτίμηση της φυδοράς του	0.5	
<i>DC-TXK-BΔ</i>	Έλεγχος	20	Ταινία εξόδου Κουμπωτικού	Μαρκαριστικό	Έλεγχος ορθής λειτουργίας	0.5	
<i>DC-TXX-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Ταινία εξόδου Ξεχειλωτικού	Ιμάντας Μεταφορικής	Οπτικός έλεγχος ιμάντα και εκτίμηση της φυδοράς του	0.5	
<i>DC-TES-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Ταινία εισόδου Sabatier	Ιμάντας Μεταφορικής	Οπτικός έλεγχος ιμάντα και εκτίμηση της φυδοράς του	0.5	
<i>DC-TXS-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Ταινία εξόδου Sabatier	Ιμάντας Μεταφορικής	Οπτικός έλεγχος ιμάντα και εκτίμηση της φυδοράς του	0.5	
<i>DC-PMT-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Παράλληλη ταινία εξόδου Sabatier (2170+639)	Ιμάντας Μεταφορικής	Οπτικός έλεγχος ιμάντα και εκτίμηση της φυδοράς του	0.5	
<i>DC-SAB-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Sabatier	Μανόμετρα τροφοδοσίας ακρών	Έλεγχος της ένδειξης των μανομέτρων	0.5	
<i>DC-SAB-BΔ</i>	Έλεγχος	20	Sabatier	Δεξαμενές λαδιού	Έλεγχος της στάθμης των 2 δοχείων	0.5	
<i>DC-TE2-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Tester N.2	Μανόμετρα	Έλεγχος των ενδείξεων των 2 μανομέτρων	0.5	
<i>DC-TE1-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Tester N.1	Σύστημα λίπανσης αέρα	Έλεγχος για διαρροές και ορθή λειτουργία	0.5	
<i>DC-KLK-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Κουμπωτικό	Μανόμετρα εμβόλων	Έλεγχος μανομέτρων εμβόλων	0.5	
<i>DC-KLK-BΔ</i>	Έλεγχος	20	Κουμπωτικό	Μανόμετρο δεξαμενής αέρα	Έλεγχος ένδειξης μανόμετρου	0.5	
<i>DC-KLK-BΔ</i>	Έλεγχος	30	Κουμπωτικό	Μανόμετρο ρυθμιστή αέρα	Έλεγχος ένδειξης μανόμετρου	0.5	
<i>DC-TMK-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Μεταφορική ταινία υπό κλίση (621+637)	Ιμάντας Μεταφορικής	Οπτικός έλεγχος ιμάντα και εκτίμηση της φυδοράς του	0.5	
<i>DC-TSE-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Εναέρια Ταινία εισόδου Παλεταριστικού	Πάνελ Έλεγχου	Έλεγχος ορθής λειτουργίας πάνελ ελέγχου	0.5	
<i>DC-TSE-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Παλεταριστικό και Τσερκαριστικό	Πάνελ Έλεγχου	Έλεγχος ορθής λειτουργίας πάνελ ελέγχου	0.5	
<i>DC-PRP-BΔ</i>	Έλεγχος	10	Προωθητικό παλετών	Μανόμετρο	Έλεγχος ένδειξης μανομέτρου	0.5	
<i>DS-SLI-BΔ</i>	Καθαριότητα	10	Ψαλίδι (Slitter)	Τραπέζια	Έλεγχος καθαριότητας τραπεζών ψαλιδιού	4	
<i>DS-SLI-BΔ</i>	Καθαριότητα	20	Ψαλίδι (Slitter)	Ράουλα μεταφοράς	Καθάρισμα των ράουλων μεταφοράς	4	
<i>DS-SLI-BΔ</i>	Καθαριότητα	30	Ψαλίδι (Slitter)	Ψαλίδι	Καθάρισμα των ψαλιδιών από τη μηχανή	5	
<i>DS-SLI-BΔ</i>	Καθαριότητα	40	Ψαλίδι (Slitter)	Ψαλίδι	Καθάρισμα των αλυσίδων και πολύ ελαφριά λίπανση	5	
<i>DS-BMK-BΔ</i>	Καθαριότητα	10	Bodymaker	Τροφοδότης κορμών	Καθάρισμα του τροφοδότη με πανί και καθαριστικό	5	
<i>DS-BMK-BΔ</i>	Καθαριότητα	20	Bodymaker	Flexer	Καθάρισμα των κυλίνδρων με καθαρό πανί	8	
<i>DS-BMK-BΔ</i>	Καθαριότητα	30	Bodymaker	Γραμμικός οδηγός ωστηρίων	Καθάρισμα του γραμμικού οδηγού των ωστηρίων με πανί	0.5	
<i>DS-BMK-BΔ</i>	Καθαριότητα	40	Bodymaker	Καλίμπρα	Καθάρισμα των κυλίνδρων μορφοποίησης στην καλίμπρα της μηχανής	3	
<i>DS-BMK-BΔ</i>	Καθαριότητα	50	Bodymaker	Βεντούζες τροφοδοσίας	Καθάρισμα των βεντούζων	1	
<i>DS-BMK-BΔ</i>	Καθαριότητα	60	Bodymaker	Κοπτικό σύρματος	Καθάρισμα του κοπτικού από ρινίσματα και γρέζια	3	
<i>DS-BMK-BΔ</i>	Καθαριότητα	70	Bodymaker	Ράουλα συγκολλήσεως	Καθάρισμα των ράουλων συγκολλήσεως με σύρμα για την απομάκρυνση του καστίτερου	1	

DS-STR-BΔ	Καθαριότητα	10	Φορμαριστικό	Φορμαριστικό	Καθάρισμα του προστατευτικού και καθάρισμα εργαλείων-μεταφορικών	5	
DS-TEF-BΔ	Καθαριότητα	10	Ταινία Εξόδου Φούρνου	Ιμάντας	Καθάρισματου ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	1	
DS-EMT-BΔ	Καθαριότητα	10	Εναέρια Μεταφορική Ταινία	Ιμάντας	Καθάρισματου ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	2	
DS-EMT-BΔ	Καθαριότητα	20	Εναέρια Μεταφορική Ταινία	Μεταφορική μηχανή	Γενικά καθάρισμα μηχανής	2	
DS-NEC-BΔ	Καθαριότητα	10	Ξεχειλωτικό	Επιφάνειες Εργαλείου Διαμόρφωσης	Καθάρισμα των επιφανειών των 2 εργαλείων διαμόρφωσης	5	
DS-TXX-BΔ	Καθαριότητα	10	Ταινία Εξόδου Ξεχειλωτικού	Ιμάντας	Καθάρισμα του ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	1	
DS-TES-BΔ	Καθαριότητα	10	Ταινία Εισόδου Sabatier	Ιμάντας	Καθάρισματου ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	1	
DS-TE2-BΔ	Καθαριότητα	10	Tester N.2	Μεταφορική ταινία τέστερ	Καθάρισμα της μεταφορικής ταινίας του τέστερ	2	
DS-TE2-BΔ	Καθαριότητα	20	Tester N.2	Μεταφορική ταινία αποβολής	Καθάρισμα της μεταφορικής ταινίας αποβολής ελλατωματικών κυτίων	2	
DS-KLK-BΔ	Καθαριότητα	10	Κουμπωτικό	Ταινία μεταφοράς	Καθάρισμα ταινίας μεταφοράς	5	
DS-KLK-BΔ	Καθαριότητα	20	Κουμπωτικό	Κεφαλές κλειστικού	Καθάρισμα των κεφαλών από λάδια ή ξένα σώματα	6	
DS-KLK-BΔ	Καθαριότητα	30	Κουμπωτικό	Φωτοκύπαρα	Καθάρισμα επιφανειών φωτοκυπτάρων	7	
DS-TES-BΔ	Καθαριότητα	10	Μεταφορική ταινία εισόδου Tester N.2	Ιμάντας	Καθάρισματου ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	1	
DS-PMT-BΔ	Καθαριότητα	10	Παράλληλη Μεταφορική Ταινία εισόδου Tester N.2 (639)	Ιμάντας	Καθάρισματου ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	1	
DS-TEK-BΔ	Καθαριότητα	10	Ταινία Εισόδου Κουμπωτικού	Ιμάντας	Καθάρισματου ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	1	
DS-ME1-BΔ	Καθαριότητα	10	Μεταφορική Ταινία Εισόδου Tester N.1 (676)	Ιμάντας	Καθάρισματου ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	1	
DS-TXS-BΔ	Καθαριότητα	10	Ταινία εξόδου Sabatier	Ιμάντας	Καθάρισματου ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	1	
DS-TX2-BΔ	Καθαριότητα	10	Μεταφορική Ταινία 2233	Ιμάντας	Καθάρισματου ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	1	
DS-TXK-BΔ	Καθαριότητα	10	Μεταφορική Ταινία εξόδου κουμπωτικού (1088+621+637)	Ιμάντας	Καθάρισματου ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	1	
DS-TSE-BΔ	Καθαριότητα	10	Παλεταριστικό και Τσερκαριστικό	Κασέτα Τσερκαριστικού	Καθάρισμα της κασέτας	1	
DS-TSE-BΔ	Καθαριότητα	10	Παλεταριστικό και Τσερκαριστικό	Ιμάντας	Καθάρισμα του ψάντα για απουσία ξένων σωμάτων	1	