







Παράρτημα Ε: Αποτελέσματα απαρχής ρηγμάτωσης με την αρχή της ενεργού βλάβης





• HEA_355ns_02







• HEA_355s_03






• HEA_355ns_04






• HEA_355ns_05







• HEA_355s_02






• HEA_355s_03



• HEA_355s_04





• HEA_355s_05




• IPE_355ns_02



Σύγκριση πλαστικών παραμορφώσεων IPE 355ns_02





Αρχή ενεργού βλάβης IPE 355ns_02




• IPE_355ns_03



Σύγκριση πλαστικών παραμορφώσεων IPE 355s_03





Σύγκριση πλαστικών παραμορφώσεων IPE 355s_03




• IPE_355ns_04



Σύγκριση πλαστικών παραμορφώσεων IPE 355ns_04





Αρχή ενεργού βλάβης IPE 355ns_04




• IPE_355s_02



Σύγκριση πλαστικών παραμορφώσεων IPE 355s_02





Αρχή ενεργού βλάβης IPE 355s_02




• IPE_355s_03



Σύγκριση πλαστικών παραμορφώσεων IPE 355s_03





Αρχή ενεργού βλάβης IPE 355s_03



• IPE_355s_04



Σύγκριση πλαστικών παραμορφώσεων IPE 355s_04



Αρχή ενεργού βλάβης IPE 355s_04

